

Détails véhicule

VIN	VF3LPHNST KS240375	Kilométrage	55 858 km	Energie	Essence
Immatriculation	FG867ME	Date d'immatriculation	27/05/2019	Cylindrée	1499
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	50 %	Transmission	Manuelle
Modèle	308II-2013	Genre	VP	Vitesses	8
Carrosserie	Berline	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Rouge		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/09/2023	Parc	TEA LA NORVILLE	Propriétaire	ARVAL FR
					
					
					

Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Compresseur kit secours		Carnet de garantie	
Véhicule Roulant - OK -	Recharge kit secours		Manuel d'utilisation	
Moteur fonctionnant - OK -			Carnets de bord	
Batterie fonctionnelle - OK -			Double clefs	
Boîte de vitesse fonc. - OK -				








Options / Equipements


Pneumatiques
Michelin 225/45/17 Y Eté 7.0 mm 

Michelin 225/45/17 Y Eté 7.0 mm 
-/- Eté 0.0 mm compresseur et recharge
Bridgestone 225/45/17 Y Eté 6.0 mm 

Bridgestone 225/45/17 Y Eté 6.0 mm 


Dommages

	Elément	Carnet de garantie	Elément	Capot
1	Position	-	Position	-
	Dommages	Manquant	Dommages	Enfoncement
	Intensité	-	Intensité	-
	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Smart Repair
	2			


3 	Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	4 	Elément Jante alu 17' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
5 	Elément Baguette de Pied de caisse Position Gauche Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 4 Opération Acceptable (Pour mémoire)	6 	Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
7 	Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	8 	Elément Jante alu 17' Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
9 	Elément Assise de siège mixte Position Arrière Dommages Tâché Intensité - Opération Nettoyage	10 	Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation sous réserve de démontage
11 	Elément Spoiler Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	12 	Elément Montant de pavillon Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
13 	Elément Pavillon Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	14 	Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
15 	Elément Jante alu 17' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	16 	Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
17 	Elément Bas de caisse Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	18 	Elément Baguette de Pied de caisse Position Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation

19

Elément	Assise de siège mixte
Position	Avant Droit
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

20

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

21

Elément	Jante alu 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation