

**Détails véhicule**

VIN	VR3UPHMHD N5883947	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-458-NV	Modèle	208 ACTIVE PURETECH 75 S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/09/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	23 003 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A5FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	120
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation 31/07/2023

Parc HORDAIN



**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**

Kit roue secours Complet	✓
Outilage de bord	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Carnets de bord	✓
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗

**Pneumatiques**

Bridgestone 185/65/15 Eté 6.3 mm



Bridgestone 185/65/15 Eté 5.8 mm



Bridgestone 185/65/15 Eté 7.3 mm



Bridgestone 185/65/15 Eté 6.3 mm

**Dommages**


Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Défectueux
Intensité	-
Opération	Réparation

## DEKRA Automotive Solutions

<b>5</b>  <span style="color: green;">● ● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>6</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Eléments adjacents																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						
<b>7</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

## Commentaires

PneuARD Bridgestone 185/65/15 6.3 Mm  
PneuARG Bridgestone 185/65/15 7.3 Mm  
PneuAVD Bridgestone 185/65/15 5.8 Mm  
PneuAVG Bridgestone 185/65/15 6.3 Mm