

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule					
VIN	ZFAEFAC49 NX064990	Marque	FIAT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GE-143-SD	Modèle	NOUVELLE 500 ICONE BERLINE 42 KWH 2021	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	16/02/2022	Année	2022	Couleur	VERNICE - MINERAL GR
Odometre	12 760 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU SEAQUAL ANTHRA
Carburant	Electricité	Carrosserie	Inconnu	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/11/2023	Parc	VATRY MOSOLF	
				
				

Equipements génériques


Eléments amovibles

- Outilage de bord
- Plage arrière

Documents techniques

Porte documents	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Câble de charge lente	<input checked="" type="checkbox"/>
Câble de charge rapide	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacoche de câble de charge	<input checked="" type="checkbox"/>
Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>




Pneumatiques



Dommages



DEKRA Automotive Solutions

	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 16'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 16'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Jante alu 16'																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
Elément	Jante alu 16'																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
 ● ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Capot																						
Position	-																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Avant																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Revêtement de bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Revêtement de bas de caisse	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège tissu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Tâché</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Nettoyage</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège tissu	Position	Avant Gauche	Dommages	Tâché	Intensité	-	Opération	Nettoyage
Elément	Revêtement de bas de caisse																						
Position	Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Assise de siège tissu																						
Position	Avant Gauche																						
Dommages	Tâché																						
Intensité	-																						
Opération	Nettoyage																						
 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Toit ouvrant panoramique</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Toit ouvrant panoramique	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon avec toit ouvrant</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pavillon avec toit ouvrant	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Toit ouvrant panoramique																						
Position	-																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
Elément	Pavillon avec toit ouvrant																						
Position	-																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	 ● ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Porte																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Revêtement de bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Revêtement de bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Revêtement de bas de caisse																						
Position	Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Aile																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuAVG Continental 195/55/16 V 7.0 Mm
PneuARD Continental 195/55/16 V 5.7 Mm
PneuARG Continental 195/55/16 V 5.7 Mm
PneuAVD Continental 195/55/16 V 7.0 Mm