

RAPPORT D'EVALUATION DU VÉHICULE



*Vitrolles
Dep 13 -*

VIN	VR3UPHNKSN5826115	Immatriculation	GF-827-XW		
Marque	PEUGEOT	Transmission	Automatique	Nom de société	ADA
Modèle	208 AFFAIRES	Energie	Essence	Adresse	22-28 Rue Henri Barbusse
Version	208 ACTIVE PACK ESS BVA DU LLD	Couleur Ext	Gris	CP	92110
N° Inspecteur	5022	Type de peinture	Métal	Ville	CLICHY
N° inspection	596749	Couleur Int	Noir	Lieu Inspection	EncheresVO - Marseille à Vitrolles
Kilométrage	45059	Emissions de CO2		Adresse	55 Bd de l'Europe
Date de 1ère immatriculation	21/04/2022	Date contrôle technique		Ville	Vitrolles
Nombre de places	5	Date contrôle anti-pollution		CP	13145
Nombre de portes	5	Date dernier entretien		Locataire	Par défaut
Genre	VP	Date de requête	08/07/2024		
Type de carrosserie	Shooting Brake	Date d'inspection	15/07/2024		
Puissance administrative	NC				









PNEUMATIQUES

Position	Profondeur	Fabricant	Dimension	Saison	Commentaire
Avant gauche	6,57 mm	ABSENCE	195/55/16 87V	Eté	
Avant droit	6,54 mm	ABSENCE	195/55/16 87V	Eté	
Arrière gauche	6,26 mm	FIRESTONE	195/55/16 87V	Eté	
Arrière droit	6,13 mm	FIRESTONE	195/55/16 87V	Eté	
KIT ANTICREVAISON					

DOMMAGES

Photo	Pièce	Domage	Taille	Mode de réparation
	BOUCLIER AVANT	Eraflure(s)	2,5 cm à 5cm	Repeindre
	MONOGRAMME CALANDRE	Manquante	0,1 à 0,5 cm	Remplacer

		JANTE ALU AVG	Eraflure(s)	0,5 à 2,5 cm	Smart-Repair
		JANTE ALU ARG	Eraflure(s)	2,5 cm à 5cm	Smart-Repair
		BOUCLIER ARRIERE	Eraflure(s)	0,5 à 2,5 cm	Repeindre
		BANDEAU ARRIERE	Déformation(s)	0,5 à 2,5 cm	Remplacer
		ELEMENT INFERIEUR BOUCLIER ARRIERE	Rayure(s)	0,5 à 2,5 cm	Repeindre
		KIT ANTI-CREVAISON	Usure	2,5 cm à 5cm	Remplacer
		JANTE ALU ARD	Eraflure(s)	De 5 cm à 10 cm	Smart-Repair
		AILE ARD	Malfaçon(s)	0,1 à 0,5 cm	Pour mémoire
		PORTE ARD	Manquante	0,1 à 0,5 cm	Pour mémoire
		PORTE AVD	Malfaçon(s)	0,1 à 0,5 cm	Pour mémoire
		BAS DE CAISSE DROIT	Malfaçon(s)	0,5 à 2,5 cm	Repeindre
		AILE AVD	Malfaçon(s)	2,5 cm à 5cm	Pour mémoire

		JANTE ALU AVD	Eraflure(s)	2,5 cm à 5cm	Smart-Repair
		HOUSSE ASSISE SIEGE AVD	Brûlure(s)	2,5 cm à 5cm	Smart-Repair
		HOUSSE ASSISE SIEGE ARD	Brûlure(s)	0,5 à 2,5 cm	Smart-Repair
		HOUSSE ASSISE AVG	Brûlure(s)	0,5 à 2,5 cm	Smart-Repair

18 dommages ont été renseignés.

COMMENTAIRES SUR LES DEGATS

PIECE	DOMMAGE	COMMENTAIRES
0 commentaires sur les dégats ont été renseigné.		

COMMENTAIRES