

Détails véhicule

VIN	VR7BAHNEA NE085258	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-665-JG	Modèle	C4 V3 PURETECH 100 S&S BVM6 FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/02/2023	Année	2023	Couleur	INCONNUE
Odometre	29 289 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	122
Portes	5	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/03/2024	Parc	VATRY MOSOLF		
					
					

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Outilage de bord	✓	Carnets de bord	✓
Plage arrière	✓	Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/60/18 H Eté 5.6 mm		Goodyear 195/60/18 H Eté 5.4 mm	
Goodyear 195/60/18 H Eté 5.3 mm		Goodyear 195/60/18 H Eté 5.3 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	Elément	Enjoliveur 18'
		Position	-	Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
2		Elément	Enjoliveur 18'	Elément	Enjoliveur 18'
		Position	Arrière Gauche	Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément	Enjoliveur 18'	Elément	Enjoliveur 18'
		Position	Arrière Gauche	Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
4		Elément	Enjoliveur 18'	Elément	Enjoliveur 18'
		Position	Arrière Gauche	Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5		Elément Enjoliveur 18' Position Avant Droit Dommages Déformé Intensité - Opération Echange	6		Elément Bas de Pare-choc Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
7		Elément Haut de Pare-choc Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage	8		Elément Niveau liquide refroidissement Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
9		Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	10		Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
11		Elément Bas de Pare-choc Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	12		Elément Haut de Pare-choc Position Arrière Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
13		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	14		Elément Pare-brise Position - Dommages Eclat Intensité - Opération Smart Repair
15		Elément Jante tôle 18' Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	16		Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
17		Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture			

Commentaires

PneuARD Goodyear 195/60/18 H 5.3 Mm
PneuARG Goodyear 195/60/18 H 5.3 Mm
PneuAVG Goodyear 195/60/18 H 5.6 Mm
PneuAVD Goodyear 195/60/18 H 5.4 Mm