

**Détails véhicule**

VIN	VF3VBYHVM P7818348	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-557-WQ	Modèle	EXPERT FG M BHDI120 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	11/05/2023	Année	2023	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Odometre	45 431 km	Cylindrée	-	Capitonnage	43FT
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON L2 H1	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	175
Portes	-	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	18/02/2025	Parc	CORBAS Walon		
					
					

**Equipements génériques**

Éléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✗	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✗	Manuel d'utilisation	✓
		Carnets de bord	✓
		Clef Plip	✓






**Pneumatiques**

Uniroyal 215/65/16 T Eté 7.0 mm		Uniroyal 215/65/16 T Eté 7.0 mm	
Uniroyal 215/65/16 T Eté 7.0 mm		Uniroyal 215/65/16 T Eté 7.0 mm	

**Dommages**

1		Elément Nettoyage intérieur Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Forfait	2		Elément Destickage Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Forfait
3		Elément Renfort de pavillon Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	4		Elément Compresseur kit secours Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange

## DEKRA Automotive Solutions

5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Recharge kit secours - Manquant - Echange		Elément Position Dommages Intensité Opération	Brin d'antenne - Manquant - Forfait Echange
6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Bas de Pare-choc Avant Enfoncement - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Obturateur de pare-chocs Avant Manquant - Echange
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Phare Avant Droit Enfoncement - Echange		Elément Position Dommages Intensité Opération	Haut de Pare-choc Avant Rayure - Smart Repair
8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Gauche Enfoncement - Acceptable (Pour mémoire)		Elément Position Dommages Intensité Opération	Panneau latéral Gauche Enfoncement - Réparation
9		Elément Position Dommages Intensité Opération	Baguette de panneau Arrière Gauche Rayure - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Bas de caisse Avant Gauche Enfoncement - Réparation
10		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc non peint Arrière Rayure - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Enfoncement - Réparation
11		Elément Position Dommages Intensité Opération	Motif hayon ou malle - Manquant - Echange		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Droit Enfoncement - Réparation
12		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Latéral Droit Enfoncement - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Baguette de porte Latéral Droit Rayure - Acceptable (Pour mémoire)
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

## DEKRA Automotive Solutions

21



Elément	Bas de caisse
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

23



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

22



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

Véhicule dépassant la limite de frais de remise en état (FRE) protocolaire