

### Détails véhicule

VIN	JMBXDGL3W MZ045424	Marque	MITSUBISHI	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-573-ZH	Modèle	Eclipse Cross 2.4	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/05/2023	Année	2023	Couleur	Noir Métal
Odometre	52 040 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Noir
Carburant	-	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	17/05/2027
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/10/2024	Parc	TEA NANTES
-------------------	------------	------	------------



### Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Antibrouillards	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boîte Automatique	✓
Sellerie chauffante	✓
Sellerie électrique	✓

### Eléments amovibles



Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓

### Documents techniques

### Pneumatiques

Yokohama 225/50/18 V Eté 4.9 mm			Yokohama 225/50/18 V Eté 4.6 mm	
Yokohama 225/50/18 V Eté 6.0 mm			Yokohama 225/50/18 V Eté 5.5 mm	

### Domages

1		Elément	Capot	2		Elément	Aile
		Position	-			Position	Arrière Gauche
		Dommmages	Enfoncement			Dommmages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair

3		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elément</td> <td>Jante alu 18'</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Acceptable (Pour mémoire)</td> </tr> </tbody> </table>	Elément	Jante alu 18'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elément</td> <td>Porte</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Jante alu 18'																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
5		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elément</td> <td>Pneu</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Coupé</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Acceptable (Pour mémoire)</td> </tr> </tbody> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Coupé	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elément</td> <td>Jante alu 18'</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Forfait réparation</td> </tr> </tbody> </table>	Elément	Jante alu 18'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Coupé																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Jante alu 18'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								