

Détails véhicule

VIN	VF7YCBPFB 12W88816	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-838-FZ	Modèle	JUMPER FG TÔLÉ L2 H2 3.5 T 140BHD S&S B	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/04/2023	Année	2023	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Odometre	47 678 km	Cylindrée	-	Capitonnage	35FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	FRG. EMP.MOYEN H2 16	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	240
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 19/12/2024

Parc CERTINES



Equipements génériques

Eléments amovibles

Roue de secours



Documents techniques

Porte documents



Manuel d'utilisation



Carnets de bord




Clef Plip



Pneumatiques

Kleber 215/70/15 S Eté 7.0 mm



Kleber 215/70/15 S Eté 7.0 mm



Kleber 215/70/15 S Eté 7.0 mm

Kleber 215/70/15 S Eté 7.0 mm

Dommages



1

Elément	Destickage
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait



2

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



3

Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange



4

Elément	Baguette de panneau
Position	Arrière Gauche
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

DEKRA Automotive Solutions

5	 ● ●	Elément	Panneau latéral inférieur	Porte
		Position	Arrière Gauche	Latéral Gauche
6	 ● ●	Dommages	Enfoncement	Enfoncement
		Intensité	-	-
7	 ● ●	Opération	Réparation	Réparation
		Elément	Baguette de porte	Porte
8	 ● ●	Position	Latéral Gauche	Arrière Droit
		Dommages	Rayure	Enfoncement
9		Intensité	-	-
		Opération	Réparation	Réparation
10	 ● ●	Elément	Monogramme de hayon/malle	Barillet seul
		Position	Arrière Droit	Arrière Droit
11	 ● ●	Dommages	Manquant	Cassé
		Intensité	-	-
12		Opération	Echange	Echange
		Elément	Renfort de pavillon	Bloc feu AR (d'aile)
13	 ● ● ●	Position	Arrière	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement	Rayure
14	 ● ● ●	Intensité	-	-
		Opération	Réparation	Lustrage
15	 ● ●	Elément	Coin carrosserie	Panneau latéral
		Position	Arrière Droit	Arrière Droit
16	 ● ●	Dommages	Enfoncement	Enfoncement
		Intensité	-	-
17	 ● ●	Opération	Réparation	Réparation
		Elément	Rétroviseur électrique	Aile
18		Position	Droit	Avant Droit
		Dommages	Cassé	Enfoncement
19	 ● ●	Intensité	-	-
		Opération	Echange	Acceptable (Pour mémoire)
20		Elément	Enjoliveur 15'	Pavillon
		Position	Avant Droit	Avant
		Dommages	Cassé	Enfoncement
		Intensité	-	-
		Opération	Echange	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Pare-choc complet	Pare-choc complet
	 ● ●	Position	Arrière	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure	Rayure
		Intensité	-	-
		Opération	Echange	Acceptable (Pour mémoire)

DEKRA Automotive Solutions

21 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	22 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante tôle 15'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante tôle 15'	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Capot																						
Position	-																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
Elément	Jante tôle 15'																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
23 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	24 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

Véhicule dépassant la limite de frais de remise en état (FRE) protocolaire