

# Peugeot

3008 BLUEHDI 130 EAT8 S&S ALLURE

VIN: VF3MCYHZUNSO60637



## Description

<b>N° d'immatriculation</b> GP-176-KK	<b>Date d'immatriculation</b> 05/05/2022
<b>Odomètre</b> 67963 km	<b>Année modèle</b> -
<b>Couleur</b> Bleu	<b>Type de boîte</b> -
<b>Nombre de portes</b> -	<b>Nombre de sièges</b> -
<b>Capitonnage</b> -	

## Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Système de navigation	Radar de proximité avant

## Détails de l'inspection

<b>Lieu de l'inspection</b> HERTZ LYON	<b>Date de l'inspection</b> 25/02/2025	<b>Date de validation de l'inspection</b> 26/02/2025
---	---	---

## Contrôles

<b>Problème moteur au démarrage</b> Non	<b>Véhicule non apte à la circulation</b> Non	<b>Véhicule sale (extérieur)</b> Non
<b>Véhicule sale (intérieur)</b> Non	<b>Véhicule grêlé</b> Non	<b>Réparations importantes à effectuer</b> Non
<b>Probable dommage structurel</b> Non	<b>Probable problème de géométrie</b> Non	<b>Probable dommage soubassement</b> Non

## Domages et corrections

Élément	Position	Domage	Correction
Double de clé	-	Manquant	Acceptable (pour mémoire)
Jante Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18	Avant Droit	Rayure	Réparation

Élément	Position	Dommage	Correction
			
Spoiler	Avant	Rayure	Peinture
			
Pare-chocs	Avant	Rayure	Peinture
			
Pare-brise	-	Eclat	Acceptable (pour mémoire)
			
Porte	Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
Aile	Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
Pare-chocs	Arrière Gauche	Rayure	Peinture

Élément	Position	Domage	Correction
			
Pare-chocs	Arrière	Rayure	Peinture
			
Baguette de pare-chocs	Arrière	Rayure	Echange
			
Bandeau de hayon	-	Rayure	Peinture
			
Monogramme de hayon/malle	-	Manquant	Echange
			
Aile	Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
Porte	Arrière Droit	Rayure	Lustrage
Porte	Avant Droit	Enfoncement	Smart repair

Élément	Position	Domage	Correction
			
Coquille de rétroviseur	Droit	Rayure	Lustrage
Feu clignotant	Droit	Cassé	Echange
			

### Éléments amovibles

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente                             | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide | <input type="checkbox"/> Cache bagages            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric                   | <input type="checkbox"/> Double de clé            |
| <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet                | <input type="checkbox"/> Outillage de bord      | <input checked="" type="checkbox"/> Plage arrière |
| <input checked="" type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique    | <input type="checkbox"/> Roue de secours        |   |

### Pneus principaux

Avant Gauche	TAURUS	225 / 55 / 18 / Tous	8 mm
Avant Droit	TAURUS	225 / 55 / 18 / Tous	8 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	225 / 55 / 18 / Tous	3.8 mm
Arrière Droit	MICHELIN	225 / 55 / 18 / Tous	4 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit




Tableau de Bord



Compartment passager avant



Odomètre



Roue de secours



Vin



Jante Avant Droit



Spoiler Avant



Pare-chocs Avant



Pare-brise -



Porte Arrière Gauche



Aile Arrière Gauche



Pare-chocs Arrière Gauche



Pare-chocs Arrière



Baguette de pare-chocs Arrière



Bandeau de hayon -



Monogramme de hayon/malle -



Aile Arrière Droit



Porte Avant Droit



Feu clignotant Droit