

## Volvo

XC60 B4 197 CH

VIN: YV1UZK5V3R1737959



## Description

<b>N° d'immatriculation</b> GP-189-PY	<b>Date d'immatriculation</b> 19/06/2023
<b>Odomètre</b> 59762 km	<b>Année modèle</b> -
<b>Couleur</b> Argent	<b>Type de boîte</b> -
<b>Nombre de portes</b> -	<b>Nombre de sièges</b> -
<b>Capitonnage</b> -	

## Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Sellerie chauffante
Sellerie réglable électriquement	Système de navigation	Toit panoramique
Toit ouvrant		

## Détails de l'inspection







<b>Lieu de l'inspection</b> AUNAY SOUS AUNEAU - GCA (TEA)	<b>Date de l'inspection</b> 14/11/2024	<b>Date de validation de l'inspection</b> 15/11/2024
--	---	---





## Contrôles

<b>Problème moteur au démarrage</b> Non	<b>Véhicule non apte à la circulation</b> Non	<b>Véhicule sale (extérieur)</b> Non
<b>Véhicule sale (intérieur)</b> Non	<b>Véhicule grêlé</b> Non	<b>Réparations importantes à effectuer</b> Non
<b>Probable dommage structurel</b> Non	<b>Probable problème de géométrie</b> Non	<b>Probable dommage soubassement</b> Non

## Dommages et corrections

Élément	Position	Dommage	Correction
Aile	Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair

Élément	Position	Domage	Correction
			
<b>Jante</b> Diamètre Jante/Pneu : 20	Arrière Gauche	Rayure	Réparation
			
<b>Porte</b>	Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
<b>Jante</b> Diamètre Jante/Pneu : 20	Avant Gauche	Rayure	Réparation
			
<b>Pare-chocs</b>	Avant	Rayure	Peinture
			
<b>Jante</b> Diamètre Jante/Pneu : 20	Avant Droit	Rayure	Réparation
			
<b>Baguette de porte</b>	Avant Droit	Rayure	Peinture

Élément	Position	Domage	Correction
			
Baguette de porte	Arrière Droit	Rayure	Peinture
			
Jante Diamètre Jante/Pneu : 20	Arrière Droit	Rayure	Réparation
			
Pare-chocs	Arrière	Rayure	Peinture
			
Hayon ou malle	-	Eclat	Acceptable (pour mémoire)

### Éléments amovibles

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente                         | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide | <input checked="" type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique        | <input checked="" type="checkbox"/> Cric        | <input type="checkbox"/> Double de clé            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet | <input type="checkbox"/> Outillage de bord      | <input type="checkbox"/> Plaque arrière           |
| <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique           | <input type="checkbox"/> Roue de secours        |   |

### Pneus principaux

Avant Gauche	KLEBER	255 / 45 / 20 / Été	6 mm
Avant Droit	KLEBER	255 / 45 / 20 / Été	6 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	255 / 45 / 20 / Été	6 mm
Arrière Droit	MICHELIN	255 / 45 / 20 / Été	6 mm



Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Tableau de Bord



Compartment passager avant



Vin



Roue de secours



Odomètre



Aile Arrière Gauche



Jante Arrière Gauche



Porte Arrière Gauche



Jante Avant Gauche





Pare-chocs Avant



Jante Avant Droit



Baguette de porte Avant Droit



Baguette de porte Arrière Droit



Jante Arrière Droit



Pare-chocs Arrière