

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| VIN | VR1JCYHZ1 RY535874 | Marque | DS | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GV-530-SM | Modèle | DS7 R CROS BHD130 PERF LINE+ | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 14/03/2024 | Année | 2024 | Couleur | ROUGE VITAL MET.VERN |
| Odometre | 27 398 km | Cylindrée | - | Capitonnage | MIXTE CUIR X74 |
| Carburant | Diesel | Carrosserie | S.U.V. | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 145 |
| Portes | - | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|--------------|
| Date d'évaluation | 12/03/2025 | Parc | CORBAS Walon |
|-------------------|------------|------|--------------|



Équipements génériques



Éléments amovibles

Documents techniques





| | |
|-------------------------|---|
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours | ✓ |





| | |
|----------------------|---|
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Forfait carburant | ✓ |
| Forfait AdBlue | ✓ |

Pneumatiques

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Michelin 235/50/19 V Eté 5.0 mm |  | Michelin 235/50/19 V Eté 5.0 mm |  |
| Michelin 235/50/19 V Eté 4.6 mm | | Michelin 235/50/19 V Eté 4.0 mm | |

Dommages

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---------|---------------------------------------|----------|--------------|----------|-------------|-----------|---|-----------|--------------|---|--|---|---------|---------------|----------|----------------|----------|--------|-----------|---|-----------|--------------|
| 1 |  | <table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Crochet de sangle de retenue plage AR</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table> | Élément | Crochet de sangle de retenue plage AR | Position | Droit | Dommages | Manquant | Intensité | - | Opération | Echange | 2 |  | <table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Jante alu 19"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> | Élément | Jante alu 19" | Position | Avant Droit | Dommages | Rayure | Intensité | - | Opération | Smart Repair |
| | Élément | Crochet de sangle de retenue plage AR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Manquant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Echange | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Élément | Jante alu 19" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Smart Repair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | <table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> | Élément | Porte | Position | Avant Gauche | Dommages | Enfoncement | Intensité | - | Opération | Smart Repair | 4 |  | <table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table> | Élément | Aile | Position | Arrière Gauche | Dommages | Rayure | Intensité | - | Opération | Lustrage |
| | Élément | Porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Enfoncement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Smart Repair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Élément | Aile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Lustrage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------|---|--|-----------|-------------------------|
| 5 |  | Elément | Hayon ou malle | 6 |  | Elément | Coquille de rétroviseur |
| | | Position | - | | | Position | Droit |
| | | Dommages | Rayure | | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Smart Repair | | | Opération | Lustrage |
| 7 |  | Elément | Porte | 8 |  | Elément | Porte |
| | | Position | Arrière Droit | | | Position | Avant Droit |
| | | Dommages | Enfoncement | | | Dommages | Enfoncement |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Smart Repair | | | Opération | Smart Repair |

Commentaires

PneuAVD Michelin 235/50/19 V 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 235/50/19 V 4.6 Mm
 PneuARD Michelin 235/50/19 V 4.0 Mm
 PneuAVG Michelin 235/50/19 V 5.0 Mm