DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM RS017975	Date d'immatriculation	23/01/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GT-377-SR	Odometre	20 652 km
Modèle	3008 V2 ALLURE PACK PTECH 130 S&S BVM6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	05/09/2024	N° d'inspection	1674811	Date d'évaluation	06/09/2024
Date du mandat	09/09/2024	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF

Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 6.3 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 6.1 mm

Détails des dommages

1

Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

2

Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

3		Elément	Autre carrosserie	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Déréglé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Réglage	Forfait	24,00€	**Coût net**	**24,00€**
4		Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**
5		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	**Coût net**	**46,00€**
6		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**
7		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	**Coût net**	**46,00€**

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.1 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.3 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	116,00€	Dépréciation	-	Prix Net	116,00€

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	0,50	24,00€	-	-	24,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	92,00€	-	-	92,00€