

datos del vehículo

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------|
| NIV | VR7BAHNSB NE067845 | Fecha matriculación | 04/04/2023 | Color | Aqua Green |
| Marca | CITROEN | Matrícula | 6672MFZ | Cuentakilómetros | 18 193 km |
| Modelo | Nuevo C4 PureTech 130 S&S EAT8 Shine (Solo Stock) | Condition of the car | Unknown | | |
| Pre-damage | | Pre-damage amount excl. VAT | - | Comentarios | |

Detalles de Inspección

Parque CAMPA TORRES







Elemento extraíble

| | |
|---------------------------------|---|
| Compresor kit reparar pinchazos | ✓ |
| Botella kit reparar pinchazos | ✓ |
| Bandeja trasera | ✓ |
| Varilla de antena | ✓ |






Documento técnico

Neumáticos

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Michelin 195/60/18" Verano 5.0 mm |  | Michelin 195/60/18" Verano 5.0 mm |  |
| Michelin 195/60/18" Verano 5.0 mm |  | Michelin 195/60/18" Verano 5.0 mm |  |

Daños externos

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|---|-------------------|---|
| 1 |  | Elemento | Parabrisas | Tiempo de reparación | - | Precio pieza | - |
| | | Posición | Delantero | Coste de reparación | - | Coste neto | - |
| | | Daños | Recordatorio | Tiempo de pintura | - | | |
| | | Comentarios | - | Coste de pintura | - | | |
| | | | - | Tarifa fija | - | | |
| 2 |  | Elemento | Paragolpes | Tiempo de reparación | - | Precio pieza | - |
| | | Posición | Delantero | Coste de reparación | - | Coste neto | - |
| | | Daños | Recordatorio | Tiempo de pintura | - | | |
| | | Comentarios | - | Coste de pintura | - | | |
| | | | - | Tarifa fija | - | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------|-------------------|----------------|
| 3 |  | Elemento | Puerta | Tiempo de reparación | - | Precio pieza | - |
| | | Posición | Delantero Izquierdo | Coste de reparación | - | Coste neto | 40,00€ |
| | | Daños | SR Abollado | Tiempo de pintura | - | | |
| | | Comentarios | - | Coste de pintura | - | | |
| | | | - | Tarifa fija | 40,00€ | | |
| 4 |  | Elemento | Moldura de paragolpes | Tiempo de reparación | - | Precio pieza | - |
| | | Posición | Trasero | Coste de reparación | - | Coste neto | - |
| | | Daños | Recordatorio | Tiempo de pintura | - | | |
| | | Comentarios | - | Coste de pintura | - | | |
| | | | - | Tarifa fija | - | | |
| 5 |  | Elemento | Varilla de antena | Tiempo de reparación | 0,10 | Precio pieza | 11,69€ |
| | | Posición | - | Coste de reparación | 3,90€ | Coste neto | 15,59€ |
| | | Daños | Faltante Técnico | Tiempo de pintura | - | | |
| | | Comentarios | - | Coste de pintura | - | | |
| | | | - | Tarifa fija | - | | |
| 6 |  | Elemento | Puerta | Tiempo de reparación | - | Precio pieza | - |
| | | Posición | Delantero Derecho | Coste de reparación | - | Coste neto | - |
| | | Daños | Recordatorio | Tiempo de pintura | - | | |
| | | Comentarios | - | Coste de pintura | - | | |
| | | | - | Tarifa fija | - | | |
| 7 |  | Elemento | Llantas especiales 18" | Tiempo de reparación | 3,00 | Precio pieza | - |
| | | Posición | Delantero Derecho | Coste de reparación | 117,00€ | Coste neto | 117,00€ |
| | | Daños | Pintura | Tiempo de pintura | - | | |
| | | Comentarios | - | Coste de pintura | - | | |
| | | | - | Tarifa fija | - | | |

Comentarios

vehículo sucio, mal ubicado NO permite círculo de tasación, ni apertura de puertas en interior, insuficiente luz

NeumáticoTD Michelin 195/60/18" 5.0 Mm
 NeumáticoDD Michelin 195/60/18" 5.0 Mm
 NeumáticoDI Michelin 195/60/18" 5.0 Mm
 NeumáticoTI Michelin 195/60/18" 5.0 Mm

Costos estimados de la reparación

Total **172,59€**