


datos del vehículo

NIV	VR7BAHNSB NE074264	Fecha matriculación	04/04/2023	Color	Negro Perla Nera
Marca	CITROEN	Matrícula	6697MFZ	Cuentakilómetros	16 690 km
Modelo	Nuevo C4 PureTech 130 S&S EAT8 Shine (Solo Stock)	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	


Detalles de Inspección



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✓

Documento técnico



Neumáticos



Michelin 195/60/18" H Verano 6.0 mm









Michelin 195/60/18" H Verano 6.0 mm



Michelin 195/60/18" H Verano 7.0 mm

Michelin 195/60/18" H Verano 7.0 mm

Daños externos

1		Elemento	Capó	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
2		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	171,00€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	3,00		
		Comentarios	-	Coste de pintura	171,00€		
			-	Tarifa fija	-		

3		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	1,00	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	39,00€	Coste neto	39,00€
		Daños	SR Abollado	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	39,00€		
4		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,70	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	27,30€	Coste neto	141,30€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	2,00		
		Comentarios	-	Coste de pintura	114,00€		
			-	Tarifa fija	-		
5		Elemento	Moldura de aleta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	22,80€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	0,40		
		Comentarios	-	Coste de pintura	22,80€		
			-	Tarifa fija	-		
6		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	9,75€	Coste neto	9,75€
		Daños	Pulido	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	9,75€		
7		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	108,30€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	108,30€		
			-	Tarifa fija	-		
8		Elemento	Llanta de aleación 18"	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	117,00€	Coste neto	117,00€
		Daños	Forfait Reparación	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	117,00€		
9		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	114,00€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	2,00		
		Comentarios	-	Coste de pintura	114,00€		
			-	Tarifa fija	-		
10		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	1,00	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	39,00€	Coste neto	39,00€
		Daños	SR Abollado	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	39,00€		

11		Elemento	Llanta de aleación 18'	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-		
		Posición	Delantero Derecho				Coste neto	117,00€	
		Daños	Forfait Reparación	Coste de reparación	117,00€				
		Comentarios		-	Tiempo de pintura	-			
					-	Coste de pintura	-		
					-	Tarifa fija	117,00€		
12		Elemento	Descuento piezas adyacentes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-		
		Posición		-	Coste de reparación	-	Coste neto	-33,35€	
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	-0,59				
		Comentarios		-	Coste de pintura	-33,35€			
					-	Tarifa fija	-		

Comentarios

NeumáticoDD Michelin 195/60/18" H 6.0 Mm
 NeumáticoDI Michelin 195/60/18" H 6.0 Mm
 NeumáticoTI Michelin 195/60/18" H 7.0 Mm
 NeumáticoTD Michelin 195/60/18" H 7.0 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	845,80€
--------------	----------------