


datos del vehículo

NIV	VR3USHNSK PJ698557	Fecha matriculación	15/06/2023	Color	BLANCO BANQUISE
Marca	PEUGEOT	Matrícula	8163MHM	Cuentakilómetros	18 548 km
Modelo	2008 Allure Puretech 130 S&S 6 Vel. MAN.	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque CAMPA SALOBRAL SEMAT




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico












Neumáticos




Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
2		Elemento	Capó	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	179,80€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	2,90		
		Comentarios		Coste de pintura	179,80€		
				Tarifa fija	-		

3		Elemento	Techo	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Superior	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
5		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
6		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
7		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
8		Elemento	Tapa de depósito	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	10,50€	Coste neto	10,50€
		Daños	Pulido	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	10,50€		
9		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
10		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
11		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		

12		Elemento	Carcasa de retrovisor	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	12,40€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	0,20		
			-	Coste de pintura	12,40€		
			-	Tarifa fija	-		

Otros Daños

4		Elemento	Control del limitador	Tiempo de reparación	0,30	Precio pieza	98,49€
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	12,60€	Coste neto	111,09€
		Daños	Sustitución	Coste de reparación	12,60€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		

Comentarios

vh sucio
 NeumáticoTI Continental 215/60/17" H 5.4 Mm
 NeumáticoDD Continental 215/60/17" H 4.6 Mm
 NeumáticoTD Continental 215/60/17" H 5.3 Mm
 NeumáticoDI Continental 215/60/17" H 4.5 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	313,79€
--------------	----------------