

**datos del vehículo**

NIV	VR3UPHNKS P5042804	Fecha matriculación	05/05/2023	Color	BLANCO BANQUISE
Marca	PEUGEOT	Matrícula	9077MGP	Cuentakilómetros	27 708 km
Modelo	208 5P Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

**Detalles de Inspección**

Parque CAMPA CAMPO REAL




**Elemento extraíble**


Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✓









**Documento técnico**


**Neumáticos**




**Daños externos**

2		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	34,26€
		Posición		- Coste de reparación	4,20€	<b>Coste neto</b>	<b>38,46€</b>
		Daños	Faltante Técnico	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		- Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
3		Elemento	Botella kit reparar pinchazos	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	18,57€
		Posición		- Coste de reparación	4,20€	<b>Coste neto</b>	<b>22,77€</b>
		Daños	Faltante Técnico	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		- Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

4		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
5		Elemento	Llanta de aleación 16'	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
6		Elemento	Bajo de caja	Tiempo de reparación	0,50	Precio pieza	-
		Posición	Izquierdo	Coste de reparación	21,00€	Coste neto	126,40€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,70		
		Comentarios	-	Coste de pintura	105,40€		
			-	Tarifa fija	-		
7		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	10,50€	Coste neto	10,50€
		Daños	Pulido	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	10,50€		
8		Elemento	Llanta de aleación 16'	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
9		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	117,80€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	117,80€		
			-	Tarifa fija	-		
10		Elemento	Varilla de antena	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	11,48€
		Posición	-	Coste de reparación	4,20€	Coste neto	15,68€
		Daños	Faltante Técnico	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
11		Elemento	Llanta de aleación 16'	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	126,00€	Coste neto	126,00€
		Daños	Forfait Reparación	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	126,00€		

<b>12</b>		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho			<b>Coste neto</b>	<b>40,00€</b>
		Daños	SR Abollado	Coste de reparación	-		
		Comentarios		Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	40,00€		

### Daños internos

<b>1</b>		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	0,25€
		Posición	Trasero Izquierdo			<b>Coste neto</b>	<b>4,45€</b>
		Daños	Falta	Coste de reparación	4,20€		
		Comentarios		Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

### Comentarios

Vehículo sucio.  
 NeumáticoTD Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm  
 NeumáticoTI Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm  
 NeumáticoDD Michelin 195/55/16" H 4.0 Mm  
 NeumáticoDI Michelin 195/55/16" H 4.0 Mm

### Costos estimados de la reparación

<b>Total</b>	<b>502,06€</b>
--------------	----------------