




Détails véhicule					
VIN	VR3UDYHZZS PJ681013	Date d'immatriculation	29/08/2023	Couleur	ROUGE ELIXIR METAL +
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GQ-861-XP	Odometre	7 696 km
Modèle	SUV 2008 ALLURE PACK BHD1 130 S&S EAT8				






Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	28/11/2023	N° d'inspection	1589781	Date d'évaluation	11/12/2023
Date du mandat	02/12/2023	Propriétaire	-	Parc	CEVA LOGISTICS LOYETTES



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Compresseur kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Recharge kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>
		Clef Plip <input checked="" type="checkbox"/>
		Révision <input checked="" type="checkbox"/>
		Forfait AdBlue <input checked="" type="checkbox"/>
		Forfait carburant <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques			
Continental 215/60/17 H Eté 5.5 mm		Continental 215/60/17 H Eté 5.3 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 6.0 mm		Continental 215/60/17 H Eté 6.0 mm	

Détails des dommages							
1		Elément	Forfait carburant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	20,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	20,00€	Coût net	20,00€
2		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€

3		Elément	Spoiler	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	124,77€
		Position	Avant	Coût Réparation	14,40€	Valeur Brute	139,17€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	139,17€
4		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	21,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	21,90€
5		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€
6		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuARG Continental 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuARD Continental 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 5.5 Mm
 PneuAVD Continental 215/60/17 H 5.3 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	423,07€	Dépréciation	-	Prix Net	423,07€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	2,30	110,40€	-	-	110,40€
Peinture	73,00€	1,30	94,90€	-	-	94,90€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	124,77€	-	-	124,77€
Forfait	20,00€	-	-	20,00€