



Skoda UNKNOWN: GA790GJ

N° Chassis:	TMBGP6NW0M3145473	Version:	SKODA Kamiq / 2019 / 5P / SUV 1.0 TSI 95ch BVM5 Business
1ière MEC:	25/06/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	37311	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie:	Gris
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées):	Aluminium
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Aluminium		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Barres de toit noir	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

205/60/16/92 V			
Pneus d'été:	AVG	Kumho: 75%	AVD Kumho: 65%
	ARG	Kumho: 60%	ARD Kumho: 55%
Profondeur de pneu AVG			3.3
Profondeur de pneu AVD			3.9
Profondeur de pneu ARG			4.3
Profondeur de pneu ARD			4.5
Taille de pneu AVG			205/60 R 16 92 V
Taille de pneu AVD			205/60 R 16 92 V
Taille de pneu ARG			205/60 R 16 92 V
Taille de pneu ARD			205/60 R 16 92 V
Type de pneu AVG			été
Type de pneu AVD			été
Type de pneu ARG			été
Type de pneu ARD			été
Marque de pneu AVG			2482
Marque de pneu AVD			2482
Marque de pneu ARG			2482
Marque de pneu ARD			2482

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
	Intérieur, Tache, Nettoyer		





Garniture intérieur, Dégrafé, N - Dépose/Répose



Grille vent. M, Cassé, E - Remplacer



Garniture intérieur, Manque, E - Remplacer



Garniture intérieur, Manque, E - Remplacer



Capot, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Spoiler AV, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer

