

**Détails véhicule**

VIN	VF3MCYH2M NS134337	Date d'immatriculation	19/12/2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GL-394-EC	Odometre	20 176 km
Modèle	5008 ROADTRIP BHD1130 S&S BVM6				

**Détails d'évaluation**

Date d'entrée parc	10/10/2023	N° d'inspection	1566306	Date d'évaluation	25/10/2023
Date du mandat	12/10/2023	Propriétaire	-	Parc	CERTINES



**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**

Roue de secours	✗
Kit roue secours Complet	✗
Cache bagages	✗

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

**Pneumatiques**

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.3 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.3 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.7 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.3 mm

**Détails des dommages**

1		Elément	Appuie tête tissu	Temps Réparation	0,10	Prix pièce	239,52€
		Position	Central	Coût Réparation	4,50€	Valeur Brute	244,02€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>244,02€</b>
2		Elément	Cache bagages	Temps Réparation	-	Prix pièce	308,21€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	308,21€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>308,21€</b>

3		Elément	Kit compresseur complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	73,08€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,08€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>73,08€</b>
4		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
5		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	22,50€	Valeur Brute	165,50€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	143,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>165,50€</b>
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	71,50€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	71,50€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>71,50€</b>
7		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	65,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>65,00€</b>

### Commentaires

PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm  
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.7 Mm  
 PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm  
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	927,31€	Dépréciation	-	Prix Net	927,31€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	45,00€	0,60	27,00€	-	-	27,00€
Peinture	65,00€	3,30	214,50€	-	-	214,50€
Prise en charge peinture	65,00€	1,00	65,00€	-	-	65,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	620,81€	-	-	620,81€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€