

DEKRA Automotive Solutions
Détails véhicule

VIN	VXEVBVHM PZ058210	Date d'immatriculation	10/07/2023	Couleur	BLANC
Marque	OPEL	Immatriculation	GQ-720-CZ	Odometre	34 814 km
Modèle	Vivaro Fourgon Taille M BlueHDi 120 S&S BVM6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	13/02/2025	N° d'inspection	889621	Date d'évaluation	26/02/2025
Date du mandat	-	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF


Equipements génériques

--



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
--------------------------	---


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓







Pneumatiques

Continental 215/65/16 T Eté 5.5 mm		Continental 215/65/16 T Eté 5.5 mm	
Continental 215/65/16 T Eté 6.3 mm		Continental 215/65/16 T Eté 6.2 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Pare-brise	Temps Réparation	1,50	Prix pièce	411,39€
		Position	-	Coût Réparation	72,00€	Valeur Brute	483,39€
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	483,39€
2		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Panneau latéral Moyen Tôle	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
				Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	96,00€
		Position	Gauche	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Dommages		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Intensité	-	Forfait	96,00€	Coût net	96,00€
		Opération	Destickage				
4		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Dommages		Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Destickage	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€
5		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Dommages		Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Destickage	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€
6		Elément	Panneau latéral Moyen Tôle	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
				Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Position	Arrière Droit	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Dommages		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Intensité	-	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€
		Opération	Destickage				
7		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Latéral Droit	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Dommages		Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Destickage	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€
8		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Latéral Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-

Résumé d'évaluation

Prix Brut	771,39€	Dépréciation	-	Prix Net	771,39€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	7,50	360,00€	-	-	360,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	411,39€	-	-	411,39€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€