

Détails véhicule

VIN	VF3MRHPYE PS125859	Date d'immatriculation	05/10/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GR-659-RG	Odometre	23 222 km
Modèle	5008 V2 ALLURE PK HYB 136EDC56				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	25/10/2024	N° d'inspection	1695866	Date d'évaluation	25/10/2024
Date du mandat	26/10/2024	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN


Equipements génériques



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Cache bagages	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.6 mm			Michelin 225/55/18 V Eté 5.4 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm			Michelin 225/55/18 V Eté 5.7 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€
2		Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Panneau de porte	Temps Réparation	5,10	Prix pièce	269,81€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	244,80€	Valeur Brute	624,11€
		Dommages	Déformé	Temps Peinture	1,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	109,50€	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	624,11€
5		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	125,10€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	14,40€	Valeur Brute	139,50€
		Dommages	Déformé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	139,50€
6		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	Coût net	169,00€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.6 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 053,61€	Dépréciation	-	Prix Net	1 053,61€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	8,40	403,20€	-	-	403,20€
Peinture	73,00€	2,50	182,50€	-	-	182,50€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	394,91€	-	-	394,91€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€