

Détails véhicule

VIN	VF3MRHPYE RS027971	Date d'immatriculation	13/02/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GV-380-CL	Odometre	19 578 km
Modèle	3008 ALLURE PACK HYBRID 145 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	13/11/2024	N° d'inspection	1719367	Date d'évaluation	22/11/2024
Date du mandat	15/11/2024	Propriétaire	-	Parc	TOULOUSE



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Jantes aluminium	✓
Boîte Automatique	✓

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques



Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 6.3 mm

Détails des dommages

1		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	Coût net	169,00€
2		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€

3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
5		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	149,20€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	173,20€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	173,20€
6		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	21,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	21,90€
8		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	Coût net	169,00€
9		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	51,10€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	51,10€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	51,10€

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.3 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	672,20€	Dépréciation	-	Prix Net	672,20€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	33,23€	6,50	216,00€	-	-	216,00€
Peinture	73,00€	2,30	167,90€	-	-	167,90€
Prise en charge peinture	73,00€	0,70	51,10€	-	-	51,10€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	149,20€	-	-	149,20€
Forfait	88,00€	-	-	88,00€