

Détails véhicule					
VIN	VR3UPHNE3 R4176626	Date d'immatriculation	27/06/2024	Couleur	ESM BLEU VERTIGO MET
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GX-462-YA	Odometre	3 737 km
Modèle	208 V2 ALLURE PURETECH 100 S&S BVM6				

Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	01/11/2024	N° d'inspection	1754705	Date d'évaluation	12/02/2025
Date du mandat	13/02/2025	Propriétaire	-	Parc	FIGARI



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
		Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
		Clef Plip <input checked="" type="checkbox"/>
		Révision <input checked="" type="checkbox"/>
		Forfait carburant <input checked="" type="checkbox"/>
		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques			
Michelin 195/55/16 H Eté 5.5 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm	

Détails des dommages							
1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Spoiler	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	64,50€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	39,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	64,50€
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	Coût net	78,00€
7		Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR	Temps Réparation	-	Prix pièce	0,18€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	0,18€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	0,18€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	220,68€	Dépréciation	-	Prix Net	220,68€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	0,50	25,50€	-	-	25,50€
Peinture	78,00€	1,50	117,00€	-	-	117,00€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,18€	-	-	0,18€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€