

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY5 RJ812230	Date d'immatriculation	11/09/2024	Couleur	ESM BLEU VERTIGO MET
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GZ-185-CF	Odometre	5 236 km
Modèle	2008 V2 ALLURE HYB136CH MHEV P6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	05/12/2024	N° d'inspection	1719219	Date d'évaluation	05/12/2024
Date du mandat	06/12/2024	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 5.6 mm



Continental 215/60/17 H Eté 5.5 mm



Continental 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Continental 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Détails des dommages
1


Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	24,00€
Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait	Forfait	24,00€	Coût net	24,00€

2


Elément	Insonorisant capot	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	128,14€
Position	-	Coût Réparation	14,40€	Valeur Brute	142,54€
Dommages	Troué	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	142,54€

3		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	45,90€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	45,90€
4		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	87,60€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	87,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	87,60€
5		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	58,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	58,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	58,40€
6		Elément	Aile	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	148,10€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	124,10€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	148,10€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVG Continental 215/60/17 H 5.6 Mm
 PneuARD Continental 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuARG Continental 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuAVD Continental 215/60/17 H 5.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	579,54€	Dépréciation	-	Prix Net	579,54€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	1,80	86,40€	-	-	86,40€
Peinture	73,00€	4,00	292,00€	-	-	292,00€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	128,14€	-	-	128,14€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€