


datos del vehículo

NIV	VR3UPHNKS P5062900	Fecha matriculación	17/07/2023	Color	Rojo Elixir (barniza)
Marca	PEUGEOT	Matrícula	0750MJH	Cuentakilómetros	17 429 km
Modelo	208 5P Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque CAMPA SALOBRAL SEMAT








Elemento extraíble





Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✓

Documento técnico









Neumáticos


Michelin 195/55/16" H Verano 5.0 mm     Michelin 195/55/16" H Verano 5.0 mm 

Michelin 195/55/16" H Verano 5.0 mm     Michelin 195/55/16" H Verano 5.0 mm

Daños externos

1		Elemento	Capó	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-	
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	167,40€	
		Daños	Pintura	-	Coste de pintura	167,40€	-	-
		Comentarios	-	-	Tiempo de pintura	2,70	-	-
		-	-	-	Coste de pintura	167,40€	-	-
● ●								
2		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-	
		Posición	Delantero	-	Coste de reparación	-	Coste neto	148,80€
		Daños	Pintura	-	Coste de pintura	148,80€	-	-
		Comentarios	-	-	Tiempo de pintura	2,40	-	-
		-	-	-	Coste de pintura	148,80€	-	-
● ●								

3		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	117,80€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,90		
			-	Coste de pintura	117,80€		
		-	Tarifa fija	-			
4		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	40,00€
		Daños	SR Abollado	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	40,00€			
5		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	10,50€	Coste neto	10,50€
		Daños	Pulido	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	10,50€			
6		Elemento	Spoiler	Tiempo de reparación	1,10	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	46,20€	Coste neto	77,20€
		Daños	Reparación	Coste de reparación	0,50		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	31,00€		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	-			
7		Elemento	Llanta de aleación 16'	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	126,00€	Coste neto	126,00€
		Daños	Forfait Reparación	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	126,00€			
8		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	40,00€
		Daños	SR Abollado	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	40,00€			
9		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	10,50€	Coste neto	10,50€
		Daños	Pulido	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	10,50€			
10		Elemento	Llanta de aleación 16'	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	126,00€	Coste neto	126,00€
		Daños	Forfait Reparación	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	126,00€			

11		Elemento	Descuento piezas adyacentes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición		- Coste de reparación	-	Coste neto	-47,43€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	-0,77		
		Comentarios		- Coste de pintura	-47,43€		
				Tarifa fija	-		

Comentarios

NeumáticoTD Michelin 195/55/16" H 5.3 Mm
 NeumáticoTI Michelin 195/55/16" H 5.3 Mm
 NeumáticoDI Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm
 NeumáticoDD Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	816,77€
--------------	----------------