

datos del vehículo

NIV	VR3USHNSK PJ698520	Fecha matriculación	15/06/2023	Color	GRIS PLATINO
Marca	PEUGEOT	Matrícula	8099MHM	Cuentakilómetros	11 137 km
Modelo	2008 Allure Puretech 130 S&S 6 Vel. MAN.	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	





Detalles de Inspección

Parque CAMPA SALOBRAL SEMAT


Elemento extraíble









Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓



Documento técnico
Neumáticos

Continental 215/60/17" H Verano 5.0 mm		Continental 215/60/17" H Verano 5.0 mm	
Continental 215/60/17" H Verano 5.0 mm		Continental 215/60/17" H Verano 5.0 mm	



Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
2		Elemento	Capó	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	10,50€	Coste neto	10,50€
		Daños	Pulido	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	10,50€		

3		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	10,50€	Coste neto	10,50€
		Daños	Pulido	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	10,50€		
4		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,50	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	21,00€	Coste neto	138,80€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	117,80€		
			-	Tarifa fija	-		
5		Elemento	Carcasa de retrovisor	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	18,60€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	0,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	18,60€		
			-	Tarifa fija	-		
6		Elemento	Tapa de estribo	Tiempo de reparación	0,50	Precio pieza	-
		Posición	Izquierdo	Coste de reparación	21,00€	Coste neto	101,60€
		Daños	Reparación	Tiempo de pintura	1,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	80,60€		
			-	Tarifa fija	-		
7		Elemento	Moldura de puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	55,80€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	0,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	55,80€		
			-	Tarifa fija	-		
8		Elemento	Tapa de estribo	Tiempo de reparación	0,30	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	12,60€	Coste neto	12,60€
		Daños	Reparación	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
9		Elemento	Llanta de aleación 17"	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	126,00€	Coste neto	126,00€
		Daños	Forfait Reparación	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	126,00€		
10		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	99,20€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	1,60		
		Comentarios	-	Coste de pintura	99,20€		
			-	Tarifa fija	-		

12		Elemento	Moldura de aleta	Tiempo de reparación	0,30	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	12,60€	Coste neto	31,20€
		Daños	Reparación	Tiempo de pintura	0,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	18,60€		
				Tarifa fija	-		
13		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,30	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	12,60€	Coste neto	130,40€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	117,80€		
				Tarifa fija	-		

Daños internos

11		Elemento	Bandeja trasera	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	163,10€
		Posición	Trasero	Coste de reparación	4,20€	Coste neto	167,30€
		Daños	Sustitución	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
14		Elemento	Porta documentos	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	70,00€
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	70,00€
		Daños	Faltante Técnico	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

Comentarios

Carburante bajo
 NeumáticoDI Continental 215/60/17" H 5.2 Mm
 NeumáticoTI Continental 215/60/17" H 5.2 Mm
 NeumáticoTD Continental 215/60/17" H 5.2 Mm
 NeumáticoDD Continental 215/60/17" H 5.2 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	972,50€
--------------	----------------