


datos del vehículo

NIV	VR3UPHNKS P5042815	Fecha matriculación	05/05/2023	Color	BLANCO BANQUISE
Marca	PEUGEOT	Matrícula	9079MGP	Cuentakilómetros	26 647 km
Modelo	208 5P Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	



Detalles de Inspección

Parque CAMPA CAMPO REAL




Elemento extraíble







Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✗

Documento técnico
Neumáticos


Michelin 195/55/16" H Verano 3.0 mm		Michelin 195/55/16" H Verano 3.0 mm	
Michelin 195/55/16" H Verano 4.0 mm		Michelin 195/55/16" H Verano 4.0 mm	


Daños externos

3		Elemento	Neumático 16"	Tiempo de reparación	0,50	Precio pieza	85,56€
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	21,00€	Coste neto	106,56€
		Daños	Sustitución	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
4		Elemento	Neumático 16"	Tiempo de reparación	0,50	Precio pieza	85,56€
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	21,00€	Coste neto	106,56€
		Daños	Sustitución	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

5		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
6		Elemento	Parabrisas	Tiempo de reparación	2,00	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	84,00€	Coste neto	84,00€
		Daños	Forfait Reparación	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	84,00€		
7		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	40,00€
		Daños	SR Abollado	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	40,00€		
8		Elemento	Spoiler	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	31,00€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	0,50		
		Comentarios	-	Coste de pintura	31,00€		
			-	Tarifa fija	-		
9		Elemento	Varilla de antena	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	11,48€
		Posición	-	Coste de reparación	4,20€	Coste neto	15,68€
		Daños	Faltante Técnico	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
10		Elemento	Llanta de aleación 16"	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	126,00€	Coste neto	126,00€
		Daños	Forfait Reparación	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	126,00€		

Daños internos

1		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	0,25€
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	4,20€	Coste neto	4,45€
		Daños	Sustitución	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		

2		Elemento	Limpieza interior	Tiempo de reparación	1,00	Precio pieza	-
		Posición	-			Coste neto	42,00€
		Daños	Forfait	Coste de reparación	42,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	42,00€		

Comentarios

vehículo sucio
 vehículo en reserva
 NeumáticoDD Michelin 195/55/16" H 3.2 Mm
 NeumáticoTI Michelin 195/55/16" H 4.4 Mm
 NeumáticoTD Michelin 195/55/16" H 4.4 Mm
 NeumáticoDI Michelin 195/55/16" H 3.2 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	556,25€
--------------	----------------