

**Détails véhicule**

VIN	VR3USHNSS PJ685967	Date d'immatriculation	24/08/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GQ-776-VZ	Odometre	4 477 km
Modèle	SUV 2008 ALLURE PACK PT 130 S&S EAT8				

**Détails d'évaluation**

Date d'entrée parc	04/12/2023	N° d'inspection	1586913	Date d'évaluation	05/12/2023
Date du mandat	06/12/2023	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN






**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓



**Documents techniques**






Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Forfait carburant	✗

**Pneumatiques**

Continental 215/60/17 H Eté 6.0 mm			Continental 215/60/17 H Eté 6.0 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 6.5 mm			Continental 215/60/17 H Eté 6.2 mm	

**Détails des dommages**

1		Elément	Forfait carburant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	20,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	20,00€	<b>Coût net</b>	<b>20,00€</b>
2		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	153,30€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	153,30€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>153,30€</b>

3		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
4		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	2,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	120,00€	Valeur Brute	236,80€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	116,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>236,80€</b>
5		Elément	Monogramme de hayon/malle	Temps Réparation	0,10	Prix pièce	24,69€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	4,80€	Valeur Brute	29,49€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>29,49€</b>
6		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>73,00€</b>

### Commentaires

PneuAVD Continental 215/60/17 H 6.0 Mm  
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 6.0 Mm  
 PneuARD Continental 215/60/17 H 6.2 Mm  
 PneuARG Continental 215/60/17 H 6.5 Mm

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	512,59€	Dépréciation	-	Prix Net	512,59€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

### Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	2,60	124,80€	-	-	124,80€
Peinture	73,00€	3,70	270,10€	-	-	270,10€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	24,69€	-	-	24,69€
Forfait	20,00€	-	-	20,00€