

**Détails véhicule**

VIN	VR3UPHNEK NT092885	Date d'immatriculation	25/08/2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GJ-783-BW	Odometre	16 821 km
Modèle	208 5P GT LINE PT100 BVM				

**Détails d'évaluation**

Date d'entrée parc	21/11/2023	N° d'inspection	1582918	Date d'évaluation	22/11/2023
Date du mandat	25/11/2023	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF


**Equipements génériques**


**Eléments amovibles**

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

**Documents techniques**

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗







**Pneumatiques**

Michelin 205/45/17 H Eté 5.2 mm

Michelin 205/45/17 H Eté 5.5 mm

**Détails des dommages**

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
2		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	<b>Coût net</b>	<b>169,00€</b>

3		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
4		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	<b>Coût net</b>	<b>169,00€</b>
5		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	<b>Coût net</b>	<b>44,00€</b>
6		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	<b>Coût net</b>	<b>169,00€</b>
7		Elément	Pare-brise avec caméra	Temps Réparation	1,90	Prix pièce	353,32€
		Position	-	Coût Réparation	91,20€	Valeur Brute	444,52€
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>444,52€</b>
8		Elément	Pavillon	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	<b>Coût net</b>	<b>44,00€</b>

**Commentaires**

PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.2 Mm  
PneuARG Michelin 205/45/17 H 5.5 Mm

**Résumé d'évaluation**

Prix Brut	1 039,52€	Dépréciation	-	Prix Net	1 039,52€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	38,30€	9,90	379,20€	-	-	379,20€
Peinture	73,00€	3,00	219,00€	-	-	219,00€
Prise en charge peinture	73,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	353,32€	-	-	353,32€
Forfait	88,00€	-	-	88,00€