

Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK NT107286	Date d'immatriculation	24/10/2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GK-427-DK	Odometre	22 730 km
Modèle	208 5P GT PK PT100 BVM				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	27/09/2023	N° d'inspection	1551441	Date d'évaluation	02/10/2023
Date du mandat	03/10/2023	Propriétaire	-	Parc	WALON BOUCHAIN


Equipements génériques


Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Hankook 205/45/17 W Eté 6.3 mm		Hankook 205/45/17 W Eté 6.6 mm	
Hankook 205/45/17 W Eté 6.5 mm		Hankook 205/45/17 W Eté 6.1 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Plage arrière	Temps Réparation	-	Prix pièce	145,60€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	145,60€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	145,60€

3		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	317,72€
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	22,00€	Valeur Brute	339,72€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	339,72€
4		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	88,00€	Valeur Brute	153,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	153,00€	Coût net	153,00€
5		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	88,00€	Valeur Brute	153,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	153,00€	Coût net	153,00€
6		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	88,00€	Valeur Brute	153,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	153,00€	Coût net	153,00€
7		Elément	Capot	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	22,00€	Valeur Brute	184,50€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	162,50€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	184,50€
8		Elément	Tapis	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	39,00€
		Dommages	Brûlé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	39,00€	Coût net	39,00€
9		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
10		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	22,00€	Valeur Brute	145,50€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	123,50€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	145,50€

11		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
12		Elément	Assise de siège mixte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Brûlé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
13		Elément	Assise de siège mixte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	39,00€
		Dommages	Brûlé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	39,00€	Coût net	39,00€
14		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
15		Elément	Planche de bord inférieure	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	39,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	39,00€	Coût net	39,00€
16		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	65,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	65,00€

Commentaires

PneuAVG Hankook 205/45/17 W 6.3 Mm
 PneuARD Hankook 205/45/17 W 6.1 Mm
 PneuARG Hankook 205/45/17 W 6.5 Mm
 PneuAVD Hankook 205/45/17 W 6.6 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 544,32€	Dépréciation	-	Prix Net	1 544,32€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	34,74€	9,50	330,00€	-	-	330,00€
Peinture	65,00€	7,40	481,00€	-	-	481,00€
Prise en charge peinture	65,00€	1,00	65,00€	-	-	65,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	463,32€	-	-	463,32€
Forfait	205,00€	-	-	205,00€