

**Détails véhicule**

VIN	VR3USHNSS PJ595967	Date d'immatriculation	17/03/2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GM-348-TK	Odometre	9 851 km
Modèle	SUV 2008 ALLURE PURETECH 130 S&S EAT8				

**Détails d'évaluation**

Date d'entrée parc	16/07/2024	N° d'inspection	1727244	Date d'évaluation	27/12/2024
Date du mandat	30/12/2024	Propriétaire	-	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI


**Equipements génériques**

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boîte Automatique	✓

**Eléments amovibles**

Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

**Documents techniques**

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓
Révision	✗

**Pneumatiques**

Continental 215/60/17 H Eté 4.5 mm			Continental 215/60/17 H Eté 4.3 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 5.0 mm			Continental 215/60/17 H Eté 5.0 mm	

**Détails des dommages**

1		Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
2		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-

3		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	102,00€	Valeur Brute	180,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	180,00€	<b>Coût net</b>	<b>180,00€</b>
		● ●					
4		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	150,00€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	175,50€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>175,50€</b>
		● ●					
5		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	150,30€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	124,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>150,30€</b>
		● ● ● ●					
6		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>78,00€</b>
		● ● ● ●					

### Commentaires

VTS

PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.3 Mm

PneuARG Continental 215/60/17 H 5.0 Mm

PneuARD Continental 215/60/17 H 5.0 Mm

PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.5 Mm

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	583,80€	Dépréciation	-	Prix Net	583,80€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

### Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	3,00	153,00€	-	-	153,00€
Peinture	78,00€	2,60	202,80€	-	-	202,80€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

### Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	150,00€	-	-	150,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€