


Détails véhicule					
VIN	VR3FCYHZT PY538784	Date d'immatriculation	27/03/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GM-958-YM	Odometre	23 894 km
Modèle	308 V3 SW ALLURE PACK BHD1130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	23/01/2024	N° d'inspection	1606311	Date d'évaluation	25/01/2024
Date du mandat	30/01/2024	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Cache bagages ✓	Porte documents ✓
	Kit roue secours Complet ✗	Manuel d'utilisation ✓
	Outils de bord ✗	Carnets de bord ✓
		Double clefs ✗

Pneumatiques			
Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/45/17 V Eté 5.1 mm	
Michelin 225/45/17 V Eté 5.7 mm		Michelin 225/45/17 V Eté 5.6 mm	

Détails des dommages							
1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Kit compresseur complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	99,25€
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	99,25€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	99,25€

3		Elément	Outillage de bord	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	177,30€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	153,30€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	177,30€
5		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	153,30€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	153,30€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	153,30€
6		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	131,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,80	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	131,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	131,40€
7		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	Coût net	169,00€
8		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	231,14€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	255,14€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	255,14€
9		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
10		Elément	Pneu	Temps Réparation	-	Prix pièce	110,40€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	110,40€
		Dommages	Non conforme	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	110,40€

11		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€
12		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
13		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-43,07€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,59	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-43,07€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-43,07€
14		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 225/45/17 V 5.7 Mm
 PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.1 Mm
 PneuARD Michelin 225/45/17 V 5.6 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 286,72€	Dépréciation	-	Prix Net	1 286,72€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	28,80€	5,00	144,00€	-	-	144,00€
Peinture	73,00€	7,41	540,93€	-	-	540,93€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	440,79€	-	-	440,79€
Forfait	88,00€	-	-	88,00€