

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSS PJ667911	Date d'immatriculation	16/05/2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GN-218-YR	Odometre	34 085 km
Modèle	SUV 2008 ALLURE PACK PT 130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	09/08/2024	N° d'inspection	1667218	Date d'évaluation	21/08/2024
Date du mandat	10/08/2024	Propriétaire	-	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boite Automatique	✓

Eléments amovibles

Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗

Documents techniques







Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 3.8 mm		Continental 215/60/17 H Eté 3.8 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 4.3 mm		Continental 215/60/17 H Eté 3.6 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	151,20€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	175,20€
		Dommages	Usé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	175,20€
2		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	151,20€
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	175,20€
		Dommages	Usé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	175,20€

3		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	148,10€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	124,10€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	148,10€
4		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	140,80€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	116,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	140,80€
5		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	151,20€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	175,20€
		Dommages	Usé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	175,20€
6		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-36,50€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-36,50€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-36,50€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVD Continental 215/60/17 H 3.8 Mm
 PneuARD Continental 215/60/17 H 3.6 Mm
 PneuARG Continental 215/60/17 H 4.3 Mm
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 3.8 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	851,00€	Dépréciation	-	Prix Net	851,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	2,50	120,00€	-	-	120,00€
Peinture	73,00€	2,80	204,40€	-	-	204,40€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers					
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net	
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€	
Prix pièce	453,60€	-	-	453,60€	
Forfait	0,00€	-	-	0,00€	