

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSU PS072880	Date d'immatriculation	04/05/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GN-367-TG	Odometre	28 520 km
Modèle	3008 V2 ALLURE PACK PTECH 130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	10/04/2024	N° d'inspection	1630509	Date d'évaluation	17/04/2024
Date du mandat	11/04/2024	Propriétaire	-	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI


Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boîte Automatique	✓
Sellerie chauffante	✓

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✗



Documents techniques









Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓





Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm		
Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm		

Détails des dommages

	Elément	Aile	Temps Réparation	1,50	Prix pièce	-
	Position	Avant Gauche	Coût Réparation	72,00€	Valeur Brute	166,90€
	Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,30	Dépréciation %	-
	Intensité	-	Coût Peinture	94,90€	Dépréciation	-
	Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	166,90€
						

2		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,30€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,30€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	80,30€
● ● ● ●							
3		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	29,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	29,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	29,20€
● ●							
4		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€
● ●							
5		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	184,60€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	160,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	184,60€
● ●							
6		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
● ●							
7		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€
● ●							
8		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
● ●							
9		Elément	Plage arrière	Temps Réparation	-	Prix pièce	243,78€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	243,78€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	243,78€
●							

10		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
11		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€
12		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-67,16€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,92	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-67,16€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-67,16€
13		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 061,62€	Dépréciation	-	Prix Net	1 061,62€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	19,20€	5,00	96,00€	-	-	96,00€
Peinture	73,00€	7,08	516,84€	-	-	516,84€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	243,78€	-	-	243,78€
Forfait	132,00€	-	-	132,00€