

Détails véhicule

VIN	VR3FCYHZT PY574342	Date d'immatriculation	31/05/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GP-583-FD	Odometre	27 022 km
Modèle	308 SW GT BLUEHDI 130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	03/04/2024	N° d'inspection	1624963	Date d'évaluation	03/04/2024
Date du mandat	04/04/2024	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques

Eléments amovibles


Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✗

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Forfait AdBlue	✗

Pneumatiques

Firestone 225/40/18 Y Eté 6.5 mm



Firestone 225/40/18 Y Eté 6.5 mm



Michelin 225/40/18 Y Eté 6.5 mm

Michelin 225/40/18 Y Eté 6.2 mm

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Forfait AdBlue	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	Coût net	169,00€
4		Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	Coût net	169,00€
5		Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	Coût net	169,00€
6		Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	261,28€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	285,28€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	285,28€
7		Elément	Capot	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
9		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
10		Elément	Sur tapis	Temps Réparation	-	Prix pièce	106,70€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	106,70€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	106,70€

11		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
12		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	124,10€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	124,10€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	124,10€
13		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVD Firestone 225/40/18 Y 6.5 Mm
 PneuARG Michelin 225/40/18 Y 6.5 Mm
 PneuARD Michelin 225/40/18 Y 6.2 Mm
 PneuAVG Firestone 225/40/18 Y 6.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 096,08€	Dépréciation	-	Prix Net	1 096,08€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	6,50	312,00€	-	-	312,00€
Peinture	73,00€	4,70	343,10€	-	-	343,10€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	367,98€	-	-	367,98€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€