

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZU PS112147	Date d'immatriculation	29/09/2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GR-266-NF	Odometre	34 048 km
Modèle	5008 V2 ALLURE PK BHD1 130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	24/10/2024	N° d'inspection	1720321	Date d'évaluation	28/11/2024
Date du mandat	09/12/2024	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF


Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques









Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗




Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	60,50€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	36,50€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	60,50€
5		Elément	Ciel de pavillon	Temps Réparation	0,25	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	12,00€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	12,00€	Coût net	12,00€
6		Elément	Pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€
8		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	29,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	29,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	29,20€
9		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,30€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,30€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	80,30€
10		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

11		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
12		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
13		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.6 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	328,00€	Dépréciation	-	Prix Net	328,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	0,75	36,00€	-	-	36,00€
Peinture	73,00€	3,00	219,00€	-	-	219,00€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€