

**Détails véhicule**

VIN	VR3UPHPXX R4088607	Date d'immatriculation	27/03/2024	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GV-632-ZZ	Odometre	12 413 km
Modèle	NOUVELLE 208 ALLURE HYBRID 100 E-DCS6				

**Détails d'évaluation**

Date d'entrée parc	30/10/2024	N° d'inspection	1707247	Date d'évaluation	15/11/2024
Date du mandat	15/11/2024	Propriétaire	-	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI


**Equipements génériques**

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boite Automatique	✓

**Eléments amovibles**


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

**Documents techniques**

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

**Pneumatiques**

Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm









Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm

Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm

**Détails des dommages**

1		Elément	Calandre	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
2		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	179,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	179,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	179,40€

3		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	102,00€	Valeur Brute	180,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	180,00€	<b>Coût net</b>	<b>180,00€</b>
4		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
5		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	33,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	33,00€	<b>Coût net</b>	<b>33,00€</b>
6		Elément	Aile	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	95,70€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	70,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>95,70€</b>
7		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-37,44€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,48	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-37,44€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>-37,44€</b>
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>78,00€</b>

### Commentaires

PneuARD Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm  
 PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm  
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm  
 PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	528,66€	Dépréciation	-	Prix Net	528,66€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	2,50	127,50€	-	-	127,50€
Peinture	78,00€	3,72	290,16€	-	-	290,16€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers						
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce			0,00€	-	-	0,00€
Forfait			33,00€	-	-	33,00€