

Détails véhicule

VIN	VR3FPHNSX RY527040	Date d'immatriculation	29/02/2024	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GV-779-KW	Odometre	24 416 km
Modèle	308 BERLINE GT PURETECH 130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	30/10/2024	N° d'inspection	1706281	Date d'évaluation	14/11/2024
Date du mandat	15/11/2024	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF


Equipements génériques

--


Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Triangle	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Pirelli 225/40/18 Y Eté 6.5 mm			Pirelli 225/40/18 Y Eté 6.5 mm	
Michelin 225/40/18 Y Eté 6.4 mm			Michelin 225/40/18 Y Eté 5.9 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€
6		Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 225/40/18 Y 6.4 Mm
 PneuAVG Pirelli 225/40/18 Y 6.5 Mm
 PneuARD Michelin 225/40/18 Y 5.9 Mm
 PneuAVD Pirelli 225/40/18 Y 6.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	146,00€	Dépréciation	-	Prix Net	146,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	73,00€	2,00	146,00€	-	-	146,00€
Prise en charge peinture	73,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€