

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSX RJ613558	Date d'immatriculation	09/04/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GW-186-GH	Odometre	18 744 km
Modèle	2008 V2 ALLURE PTECH 130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	01/10/2024	N° d'inspection	1685741	Date d'évaluation	01/10/2024
Date du mandat	02/10/2024	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN


Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques



Compresseur kit secours	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Recharge kit secours	✗







Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm	
Toyo 215/60/17 H Eté 7.8 mm		Toyo 215/60/17 H Eté 7.8 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Recharge kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	16,44€
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	16,44€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	16,44€
2		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	96,80€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	120,80€
		Dommages	Non conforme	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	120,80€
4		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	96,80€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	120,80€
		Dommages	Non conforme	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	120,80€
5		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	21,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	21,90€
6		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	21,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	21,90€
7		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuARG Toyo 215/60/17 H 7.8 Mm
 PneuARD Toyo 215/60/17 H 7.8 Mm
 PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	374,84€	Dépréciation	-	Prix Net	374,84€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	1,00	48,00€	-	-	48,00€
Peinture	73,00€	0,60	43,80€	-	-	43,80€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	210,04€	-	-	210,04€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€