

### Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZ2 RL033044	Date d'immatriculation	27/06/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GX-058-YD	Odometre	6 134 km
Modèle	5008 V2 ALLURE PK BHD1 130 S&S EAT8				

### Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	11/09/2024	N° d'inspection	1684958	Date d'évaluation	30/09/2024
Date du mandat	12/09/2024	Propriétaire	-	Parc	CERTINES



### Equipements génériques


### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

### Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Forfait AdBlue	✓
Forfait carburant	✗





### Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm   Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm 

Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm   Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm

### Détails des dommages

1		Elément	Forfait carburant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	20,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	20,00€	<b>Coût net</b>	<b>20,00€</b>
2		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	<b>Coût net</b>	<b>73,00€</b>

3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	148,10€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	124,10€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>148,10€</b>
4		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	2,10	Prix pièce	500,91€
		Position	Arrière	Coût Réparation	100,80€	Valeur Brute	601,71€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>601,71€</b>
5		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	48,00€	<b>Coût net</b>	<b>48,00€</b>
6		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>73,00€</b>

### Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	963,81€	Dépréciation	-	Prix Net	963,81€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

### Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	3,60	172,80€	-	-	172,80€
Peinture	73,00€	2,70	197,10€	-	-	197,10€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

### Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	500,91€	-	-	500,91€
Forfait	20,00€	-	-	20,00€