

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZ0 RS041178	Date d'immatriculation	19/06/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GX-392-QV	Odometre	5 131 km
Modèle	3008 V2 ALLURE PACK BHD1130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	27/09/2024	N° d'inspection	1684549	Date d'évaluation	27/09/2024
Date du mandat	30/09/2024	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.8 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.8 mm







Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Détails des dommages

1		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€
2		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€

3		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	21,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	21,90€
4		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	184,60€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	160,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	184,60€
5		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€
6		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	51,10€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	51,10€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	51,10€

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.8 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.8 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	426,60€	Dépréciation	-	Prix Net	426,60€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	2,50	120,00€	-	-	120,00€
Peinture	73,00€	3,50	255,50€	-	-	255,50€
Prise en charge peinture	73,00€	0,70	51,10€	-	-	51,10€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€