



datos del vehículo

NIV	W0VZCYHZ6 P6011517	Fecha matriculación	Color	Desconocido	
Marca	OPEL	Matrícula	9766MGJ	Cuentakilómetros	7 411 km
Modelo	Grandland GS 1.5CDTi S/S AT8 130 cvÅ	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-		
		Comentarios			

Detalles de Inspección


Parque CAMPA CHESTE



Elemento extraíble

Documento técnico



Neumáticos



Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
2		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	62,40€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	1,20		
		Comentarios	-	Coste de pintura	62,40€		
			-	Tarifa fija	-		



3		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	0,50	Precio pieza	-
		Posición	Trasero			Coste neto	70,00€
		Daños	Reparación	Coste de reparación	18,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,00		
				Coste de pintura	52,00€		
				Tarifa fija	-		
4		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,50	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho			Coste neto	122,00€
		Daños	Abollado	Coste de reparación	18,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	2,00		
				Coste de pintura	104,00€		
				Tarifa fija	-		

Comentarios

NeumáticoDI Michelin 255/55/18 V 5.0 Mm
 NeumáticoTD Michelin 255/55/18 V 5.0 Mm
 NeumáticoTI Michelin 255/55/18 V 5.0 Mm
 NeumáticoDD Michelin 255/55/18 V 5.0 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	254,40€
--------------	----------------