


Détails véhicule

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------|------------------|-------------|
| VIN | SB1K53BE0 0E058881 | Kilométrage | 49 511 km | Energie | Essence |
| Immatriculation | FV097RD | Date d'immatriculation | 08/12/2020 | Cylindrée | 2487 |
| Marque | TOYOTA | Niveau carburant | 25 % | Transmission | Automatique |
| Modèle | UNKNOWN | Genre | VP | Vitesses | 5 |
| Carrosserie | Berline | Nb de places | - | Etat du véhicule | Conforme |
| Portes | 5 | Couleur | Gris | | |


Détails d'évaluation

| Date d'évaluation | 29/02/2024 | Parc | CAT AMBERIEU | Propriétaire | Cofiparc |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |  |  |  |
| | |  |  |  |  |
| | |  |  |  |  |
| | |  |  |  |  |

Autres informations techniques

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Peinture Métallisée | Compresseur kit secours | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuel d'utilisation | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Véhicule Roulant - OK - | Recharge kit secours | <input checked="" type="checkbox"/> | Carnet de garantie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Moteur fonctionnant - OK - | | | Carnets de bord | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batterie fonctionnelle - OK - | | | Double clefs | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Boîte de vitesse fonc. - OK - | | | | |




Options / Equipements

| Pneumatiques |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Falken 225/40/18 W Eté 2.4 mm |
|  |
| Falken 225/40/18 W Eté 3.0 mm |
|  |
| -/-/ Eté 9.0 mm |
| Falken 225/40/18 W Eté 5.0 mm |
|  |
| Falken 225/40/18 W Eté 5.0 mm |

Dommages

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 1 |  | Elément Pneu | Position Arrière Gauche | Elément Capot | Position - |
| | | Position | Arrière Gauche | Position | - |
| | | Dommages | Coupé | Dommages | Grelé |
| | | Intensité | - | Intensité | - |
| | | Opération | Echange | Opération | Smart Repair |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------------|----------|--------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------|
| 3  ● ● ● | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> | Elément | Pare-choc complet | Position | Avant | Dommages | Rayure | Intensité | Longueur (cm) > 4 | Opération | Réparation | 4  ● ● | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Diamètre (mm) > 3</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> | Elément | Baguette de Pare-choc | Position | Avant | Dommages | Eclat | Intensité | Diamètre (mm) > 3 | Opération | Réparation |
| Elément | Pare-choc complet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | Longueur (cm) > 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Baguette de Pare-choc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Eclat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | Diamètre (mm) > 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5  ● ● | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table> | Elément | Jante alu 18' | Position | Avant Gauche | Dommages | Rayure | Intensité | - | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | 6  ● ● | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table> | Elément | Jante alu 18' | Position | Arrière Gauche | Dommages | Rayure | Intensité | - | Opération | Acceptable (Pour mémoire) |
| Elément | Jante alu 18' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Jante alu 18' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7  ● ● ● | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> | Elément | Pare-choc complet | Position | Arrière | Dommages | Rayure | Intensité | Longueur (cm) > 4 | Opération | Réparation | 8  ● ● ● ● ● | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 14</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table> | Elément | Jante alu 18' | Position | Arrière Droit | Dommages | Rayure | Intensité | Longueur (cm) > 14 | Opération | Forfait réparation |
| Elément | Pare-choc complet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | Longueur (cm) > 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Jante alu 18' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | Longueur (cm) > 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Forfait réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9  ● ● ● | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table> | Elément | Porte | Position | Arrière Droit | Dommages | Enfoncement | Intensité | - | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | 10  ● ● | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège mixte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Tâché</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Nettoyage</td></tr> </table> | Elément | Assise de siège mixte | Position | Avant Droit | Dommages | Tâché | Intensité | - | Opération | Nettoyage |
| Elément | Porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Enfoncement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Assise de siège mixte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Tâché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Nettoyage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11  ● ● | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Planche de bord</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 2</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table> | Elément | Planche de bord | Position | - | Dommages | Rayure | Intensité | Longueur (cm) > 2 | Opération | Forfait réparation | 12  ● ● ● | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 14</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table> | Elément | Jante alu 18' | Position | Avant Droit | Dommages | Rayure | Intensité | Longueur (cm) > 14 | Opération | Forfait réparation |
| Elément | Planche de bord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | Longueur (cm) > 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Forfait réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Jante alu 18' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | Longueur (cm) > 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Forfait réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |