

N/Ref.: 2510900105

Fecha: 19/01/2025

INFORME PERICIAL**DATOS DEL VEHÍCULO**

Matrícula:	5711MRV	Fecha Matriculación:	01-01-1999
Nº Chasis:	VR1JCYHZ0RY561835	Kilómetros:	19.586
Marca:	Ds	Modelo:	DS 7 BlueHDi 130 Automático RIVOLI


DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:	SOTO DEL REAL	Fecha Peritación:	16-01-2025
----------------	---------------	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumatico DD Michelin 235/50/R19 103V 4 mm // Neumatico DI Michelin 235/50/19 103V 4 mm // Neumatico TD Michelin 235/50/19 103V 5 mm // Neumatico TI Michelin 235/50/19 103V 5 mm

**DAÑOS**


Elemento	REJILLA INF.PARAG.DLD ES-MONTAR
Posición	N
Daños	None




Elemento	LLANTA D. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	None



Elemento	KIT ANTIPINCHAZOS
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	RECUB.RETROVISOR .
Posición	Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	RECUB.RETROVISOR .
Posición	Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	PORTON
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA



Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	530,03 €



FOTOS GENERALES











