

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV	VR3FBYHZZT RY525994	Fecha matriculación	06/03/2024	Color	Negro Perla Nera
Marca	PEUGEOT	Matrícula	7128MPD	Cuentakilómetros	10 182 km
Modelo	308 5p Allure BlueHDi 130 S&S EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico



Neumáticos



Michelin 225/45/17 V Verano 4.0 mm

Michelin 225/45/17 V Verano 5.0 mm

Michelin 225/45/17 V Verano 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Verano 5.0 mm


Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	2		Elemento	Paragolpes
		Posición	Central			Posición	Delantero
3		Daños	Rayadura	4		Daños	Impacto
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Neumático	4		Elemento	Llantas especiales 17"
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Delantero Izquierdo
3		Daños	Cortado	4		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Elemento	Llantas especiales 17"	6		Elemento	Llantas especiales 17"
		Posición	Trasero Izquierdo			Posición	Delantero Derecho
7		Daños	Rayadura	8		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
		Elemento	Neumático			Elemento	Manecilla exterior de puerta
		Posición	Delantero Derecho			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Cortado			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

Otros Daños

9		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

vehiculo sucio