

N/Ref.: 2510901251

Fecha: 30/01/2025

INFORME PERICIAL**DATOS DEL VEHÍCULO**

Matrícula:	8615MSD	Fecha Matriculación:	01-01-1999
Nº Chasis:	VR1JCYHZ0RY565805	Kilómetros:	14.414
Marca:	DS	Modelo:	DS 7 BlueHDi 130 Automático RIVOLI

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:	SOTO DEL REAL	Fecha Peritación:	29-01-2025
----------------	---------------	--------------------------	------------


ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS


Neumatico DD Michelin 235/50/R19 103V 5 mm // Neumatico DI Michelin 235/50/19 103V 5 mm // Neumatico TD Michelin 235/50/19 103V 6 mm // Neumatico TI Michelin 235/50/19 103V 6 mm

**DAÑOS**


Elemento	LLANTA . DES-MONTAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	None




Elemento	RUEDA DER.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	NEUMATICO D.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	RUEDA D.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR



Elemento	RUEDA/S: EQUILIBRAR/T.C OMPLEMENTARI O
Posición	N
Daños	EQUILIBRAR/ T.COMPLEMENT ARIO



Elemento	NEUMATICOS: DES-MONTAR/T. COMPLEMENTA RIO
Posición	N
Daños	DES-MONTAR/ T.COMPLEMENT ARIO



Elemento	NEUMATICO D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3




Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	PORTON
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	533,78 €



FOTOS GENERALES











