

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV	VR1JCYHZ0 RY548678	Fecha matriculación	25/04/2024	Color	Lacquered Grey
Marca	DS	Matrícula	9446MPX	Cuentakilómetros	25 523 km
Modelo	DS 7 BlueHDi 130 Automático RIVOLI	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque



Elemento extraíble








Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico



Neumáticos

Daños externos

3		Elemento	Paragolpes	4		Elemento	Capó
		Posición	Delantero Derecho			Posición	-
5		Daños	Rayadura	6		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
7		Elemento	Parabrisas	8		Elemento	Moldura de aleta
		Posición	-			Posición	Delantero Izquierdo
8		Daños	Impacto	9		Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
9		Elemento	Puerta	10		Elemento	Paragolpes
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero
10		Daños	Rayadura	11		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-


DEKRA Automotive Solutions

9		Elemento	Aleta	10		Elemento	Descuento piezas adyacentes
		Posición	Trasero Derecho			Posición	-
		Daños	Abollado			Daños	-
		Comentarios	-			Comentarios	-

Daños internos

1		Elemento	Otros interiores	2		Elemento	Manual de usuario
		Posición	Trasero			Posición	-
		Daños	Abollado			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-

Otros Daños

11		Elemento	Tiempo auxiliar	
		Posición	-	
		Daños	-	
		Comentarios	-	