



CITROEN Berlingo / 2018 / 4P / Fourgonnette: FL513RS

N° Chassis:	VR7EFYHYCKN557045	Version:	Taille M 650kg BlueHDi 100 BVM Club
1ière MEC:	20/11/2019	CV fiscaux:	5
Kilométrage inspection:	17065	Puissance KW:	73
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie:	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture:	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées):	Tôle
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	2		
Nombre appuis-têtes:	2		
Type de jantes (montées):	Tôle		
Catégorie:	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total:	1	Porte latérale coulissante Droite:	
Nbre clés télécommandes:	1	Revêtement de siège:	Tissu / Autre
Type de climatisation:	Clim. manuelle		

Degré d'usure

195/65/15/91 H				
Pneus d'été:	AVG	Continental: 55%	AVD	Continental: 35%
	ARG	Continental: 50%	ARD	Continental: 60%
Profondeur de pneu AVG				4.5
Profondeur de pneu AVD				6.0
Profondeur de pneu ARG				5.0
Profondeur de pneu ARD				4.3
Taille de pneu AVG				195/65 R 15 91 H
Taille de pneu AVD				195/65 R 15 91 H
Taille de pneu ARG				195/65 R 15 91 H
Taille de pneu ARD				195/65 R 15 91 H
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Roue de secours **Non**

Intérieur, Tache, Acceptable



Panneau ARG, Bosse(s), Le - Remplacer et peindre



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-brise, Eclat(s), Réparation pare-brise



Bas de caisse ext D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Panneau ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte coulissante D, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Feu ARG, Cassé, E - Remplacer



Coin pare-choc ARG, Cassé, Acceptable



Porte de malle AR G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Serrure de coffre, Cassé, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage



Pavillon caisse, Rouille, Peindre



Jante de secours, Manque, E - Remplacer



Pneu de secours, Manque, E - Remplacer

