



## CITROEN Jumpy Fourgon M BlueHDi 120 S&: FM-171-BG

N° Chassis:	<b>VF7VFAHKKKZ066423</b>	Version:	
1ère MEC:	<b>3/12/2019</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>69148</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>Camionnette</b>	Couleur carrosserie:	<b>Blanc</b>
Boîte:	<b>MAN 6 VIT</b>	Nature de peinture:	<b>Opaque</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur:	<b>Gris Foncé</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Type de jantes (montées):	<b>Tôle</b>
Entretien:	<b>OK</b>	Couleur tableau de bord:	<b>Noir</b>
Moteur fonctionnant:	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante:	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant:	<b>Oui</b>		
Nbre portes:	<b>5</b>		
Nbre sièges:	<b>3</b>		
Nombre appuis-têtes:	<b>3</b>		
Type de jantes (montées):	<b>Tôle</b>		
Catégorie:	<b>Vehicule utilitaire</b>		

### Options

Nbre clés total:	<b>2</b>	Radio:	
Nbre clés télécommandes:	<b>1</b>	Accoudoir central AV:	
Vitres électriques AV:		Radar parking AR:	
Régulateur de vitesse:		Galerie de toit:	
Equipements corrects ?		Porte latérale coulissante Droite:	
Couleur correcte ?	<b>oui</b>	Camera de recul:	
Couleur correcte ?		Revêtement de siège:	<b>Tissu / Autre</b>
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation:	<b>Clim. manuelle</b>		

### Degré d'usure

215/60/17/109 T				
Pneus été:	AVG	<b>Kleber: 6,5 mm</b>	AVD	<b>Kleber: 6,6 mm</b>
	ARG	<b>Michelin: 5,8 mm</b>	ARD	<b>Michelin: 5,8 mm</b>
Profondeur de pneu AVG				<b>6.5</b>
Profondeur de pneu AVD				<b>6.6</b>
Profondeur de pneu ARG				<b>5.8</b>
Profondeur de pneu ARD				<b>5.8</b>
Taille de pneu AVG				<b>215/60 R 17 109 T</b>
Taille de pneu AVD				<b>215/60 R 17 109 T</b>
Taille de pneu ARG				<b>215/60 R 17 109 T</b>
Taille de pneu ARD				<b>215/60 R 17 109 T</b>
Type de pneu AVG				<b>Toutes saisons</b>
Type de pneu AVD				<b>Toutes saisons</b>
Type de pneu ARG				<b>Toutes saisons</b>
Type de pneu ARD				<b>Toutes saisons</b>
Marque de pneu AVG				<b>2479</b>
Marque de pneu AVD				<b>2479</b>
Marque de pneu ARG				<b>261</b>
Marque de pneu ARD				<b>261</b>

### Matériel de secours

Roue de secours:	<b>Oui</b>	Cric:	<b>Oui</b>
------------------	------------	-------	------------

Tableau de bord, Résidu de colle, Acceptable



Tableau de bord, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Volant, Usé, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Revêtement assise siège AVG, Déchirure, E - Remplacer



Bas de caisse int AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Bas de caisse int AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Ciel de toit, Tache, Nettoyer





Jante tôle AVG, Déformé / Forcé, Acceptable



Bas de caisse ext G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Montant de toit G, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable



Panneau ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte coulissante D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte de malle AR G, Griffe(s), Acceptable



Pavillon cabine, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Autre pièce ext., Manque, E - Remplacer



Autre pièce ext., Déformé / Forcé, Acceptable



Autre pièce ext., Manque, E - Remplacer

