



Peugeot 5008-2016: FN098NR

N° Chassis:	VF3MICYHZRLL010171	Version:	PEUGEOT 5008 5p SUV BlueHDi 130 SandS EAT8 GT LINE
1 ^{ère} MEC:	6/02/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	41400	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Bleu
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	7		
Nombre appuis-têtes	7		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Semi-cuir

Degré d'usure

225/55/18/102 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 80%	AVD	Michelin: 80%
	ARG	Michelin: 80%	ARD	Michelin: 80%
Profondeur de pneu AVG				3.0
Profondeur de pneu AVD				3.0
Profondeur de pneu ARG				3.0
Profondeur de pneu ARD				3.0
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 102 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
-----------------	------------	------	------------

Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Spoiler AV, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AV, Griffe(s), 67 - Lustrage



Aile AVD, Griffe(s), 67 - Lustrage



Coin pare-choc ARD, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)

